



R.D. - 13TOC055 - RADIADOR TOYOTA L.CRUISER HDJ80 (REPARADO)

1640017040 1640017020

RADIADOR PLASTICO-COBRE CON PANAL NUEVO

NO ES NECESARIO DEVOLVER CASCO VIEJO

