



**R.D. - 13TOC1856067 - CAMBIO PANAL INTER.TOYOTA LANDCRUISER
KDJ120 (RECONSTRUIDO)**

1794030020

INTERCOOLER RECONSTRUIDO CON PANAL NUEVO

HAY QUE DEVOLVER EL INTERCOOLER VIEJO

